

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月5日星期三	气候	小雨	气温	3~8℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 江流和 进场 84包 细砂 进场 1车		
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	南区箱涵变、预制板基础圈梁浇筑、北区接地焊接 后面下房未施工。				
检查发现的问题	实测南区圈梁浇筑发现圈梁振捣不到位				
处理措施、意见、结果	立即要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘超		总监签阅		

