

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月3日 星期日	气候	阴	气温	0~7℃
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 挖机1台、电焊机2台					
施工部位 进度情况	北区设备基础土方回填、电缆沟回填 南区屋面接地环网施工。				
检查发现的问题	检查北区设备基础土方回填发现回填土有未振捣密实现象。 南区屋面接地环网施工人员未佩戴安全带。				
处理措施、意见、结果	北区回填土要求施工单位进行清理。 南区安环部已要求施工人员进行佩戴。				
协调内容或其他					
记录人	王超	监理单位	总监签阅	日期	人签字

