

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 3 月 25 日 星期 一	气候	晴	气温	8~23℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 7 人					
施工机械动态: 电焊机 1 台					
施工 部位 进度 情况	南区屋面桁架盖板安装。 屋面 预制板电焊托架焊接。设备接地防腐施工。				
检查 发现 的问 题	巡视现场发现施工人员未佩戴安全帽。 桁架支梁截面生锈未做防腐。无记录。				
处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位尽快将增面上桁架支梁做防腐。 施工人员安全帽佩戴齐全。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人		刘子超		总监签阅	