

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月26日星期二	气候	晴	气温	10~24℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	水区汇流初封堵.				
检查发现的问题	巡视检查发现汇流吊4mm~光伏电缆孔未封堵.				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行封堵, 严格按照要求. 所有孔洞必须全部封堵				
协调内容或其他					
记录人	张超	总监签阅			