

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月13日星期一	气候	阴	气温	13~25℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	对顶月初验问题整改进行复验,业主、监理、施工单位共同参与。				
检查发现的问题	1. 设备基础内的垃圾未清理干净。 2. 设备 设备基础内的电缆桥架未做接地。 3. 屋面个别MCL接头未绑扎,未落地;屋面垃圾未清理干净。 4. 设备基础内的角铁未做防腐。 5. 上屋面的爬梯底部做防腐处理。 6. 电缆桥架底部不做防腐,重新进行防腐。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快整改完成,然后申请复验。				
协调内容或其他					
记录人	2人	总监签阅	[Signature]		