

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年7月10日星期三	气候	晴	气温	22~30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	北区屋面挡风板安装、清洗系统调试				
检查发现的问题	巡视现场安全文明施工、无安全隐患。 对现场进行终验前检查，发现屋面幕墙有碎玻璃未清理干净，部分幕墙螺栓，直流电缆穿管未固定，部分挡风板未安装牢固，屋面2个污染源未进行处理。				
处理措施、意见、结果	以上问题已要求施工单位及时整改，终验前必须整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	刘强	总监签阅	李元华		