

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6MW光伏扶贫电站项目

日期	2018年11月24日星期六	气候	晴	气温	-8/10
监理人员动态: 秦邦军 苏金鑫 赵恒			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。		
施工方人员动态: 140人					
施工机械动态: 推土机16台 装载机6台。					
施工部位 进度情况	①. 支架立柱安装。 ②. 组件安装调平。 ③. 地桩混凝土浇筑施工。 ④. 北瓦房外墙粉刷。 ⑤. 钢梁变基础浇筑。				
检查发现的问题	1. 地桩浇筑表面粗糙、倾斜。 2. 地桩错位、倾斜。 3. 支架、组件安装错位、横梁弯曲、呈拱形。				
处理措施、意见、结果	1. 已浇筑完成的错位焊接, 将底座切割开洞, 保证立柱顺直。 2. 安装有缺陷的支架、组件, 立即整改。 3. 地桩浇筑前用水平尺测量。				
协调内容或其他	无。				
记录人	赵恒		总监签阅		