

工程名称: 榆林市横山区19.6MWp光伏扶贫项目.

日期	2018年12月10日 星期一	气候	晴	气温	-14.0/-12.0
监理单位动态:	苗金莲, 赵恒, 陈双	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到货4车. 8台箱变, 到齐.			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 支架组件安装. 2. 环网施工. 3. 围栏基础钻孔浇筑. 4. 二次设备接线.				
检查发现的问题	1. 环形接地不规范. 2. 接地焊接不饱满, 接触面积不够.				
处理措施、意见、结果	已现场提出问题并要求整改 与总包沟通加强现场规范施工, 提高施工质量.				
协调内容或其他	要求施工单位尽快上交资料.				
记录人	陈双	2018.12.12	总监签阅		