

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月23日星期六	气候	晴	气温	3-13℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 19号屋面到配电室的直流电缆、485通讯线敷设完成。 2. 35号屋面组件排布图重新测量。				
检查发现的问题	在对设备巡视检查过程中发现2箱变有一路汇流箱未工作。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位排查原因。				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		