

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众安水务环境有限公司 200MW分布式光伏发电项目

日期: 2019年7月28日 星期三 气候: 晴 气温: 32℃

监理人员动态: 1人 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 4人

施工机械动态: 吊车一辆

施工部位进度情况: 支架斜支撑加工完安装 4人

检查发现的问题: 支架加工完试后, 切割部位防腐不到位

处理措施、意见、结果: 督促施工单位对切割部位进行防腐处理

协调内容或其他

记录人: 李元章 总监签阅: 李元章



扫描全能王 创建