工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年	11月 03日	星期_日	气候	晴	气温	25℃
监理人员动态: 1 人 材料进场、取样见证、合格情况							
施工人员动态: 7人							
施工机	械状态:	吊车1台					
施工部位进度情况	东侧钢结构加固斜支撑打孔、植筋 2 人 钢结构加固材料安装 5 人						
检查发现的问题	地脚螺栓植筋完成后,施工垃圾未进行清理。安装加固材料时,搭建脚手架支腿垫块横截面积不足,存在安全隐患。						
处理措施、意见、结果	督促施工人员施工完成后,对施工垃圾清理后,方可离厂。督促施工单位对,脚手架支腿垫块进行更换。						
协调内容或其他							
记录人		5	<b></b> 末龙	总监签	阅	李元鸴	生.