

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 2 日	星期	一	气候	晴	气温	2/8℃
监理人员动态：2人				材料进场、取样见证、合格情况：			
施工人员动态：12人							
施工机械状态：/							
施工部位 进度情况	组串接成 4 人 电缆警示桩预埋 2 人。网架端部拉直 焊接牢固 6 人。						
检查发现的 问题	网架到货途中，倒运途中，造成网架表面大面积磨损。						
处理措施、 意见、结果	①下发监理通知单，要求施工单位对表面磨损部位进行 2 遍 边防腐漆。						
协调内容 或其他							
记录人	宋友			总监签阅	李红章		

