

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 13 日	星期	五	气候	晴	气温	
监理单位动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工人员动态:	11人						
施工机械状态:	-						
施工进度情况	汇流箱用控室器 1人: 钢绞线加工室 5人, 母线穿管接线 2人: 钢绞线加工室 5人, H区接地扁钢焊接 2人						
检查发现的问题	钢绞线加工过程中,存在大面积表皮破损.						
处理措施、意见、结果	要求施工队在加工钢绞线时对外加强保护,避免造成表面破损 并对已破损部位进行绑扎.						
协调内容或其他							
记录人	宋书			总监签字	郭堂		



扫描全能王 创建