

监 理 日 志

2019年 7月 21 日 星期: 日	天气: 晴	气温: 最高 32℃ 最低 27℃
工作内容、遇到问题及其处理		
经开物流园钢结构二次加固E区梁腹板焊接 因地方位置原因,登高车只得从主梁下穿过去焊接 要求驾驶员谨慎小心。 登高车1辆 人员3人 发现工人未配戴安全帽,批评施工方,在高温天气 焊工轮流作业,但安全措施必须保证		