

监 理 日 志

2019年 7月 29日 星期:一	天气: 晴	气温: 最高 37℃ 最低 27℃
工作内容、遇到问题及其处理 整开物流园#1、#2箱变变压器母排整改更换 钢结构二次加固梁腹板焊接完成,油漆粉刷 人员: 4人 机械: 登高车 2台 检查钢结构二次加固梁腹板焊接进度 对A区南侧梁经与设计确认为将梁腹板大小切割加工后焊接		