

监 理 日 志

2019年8月3日 星期：六	天气：晴	气温：最高 35℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工人员：4人 机械：登高车1辆 经伟物流园 檩条补缺(取样处6个点)完成 编制钢结构验收方案,要求施工方对因区一次整改和二次加固区域进行检查		