

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 02 月 28 日 星期 四	气候	多云	气温	0~12℃
监理人员动态: 王国富, 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况: 配电箱到货 35 个			
施工方人员动态: 2 人					
施工机械动态: 无					
施工部位 施工进度情况	1. 组件试装 2 户				
检查发现的问题	1. 屋面不平整 造成 组件安装存在水平差; 2. 屋面不平整 可能造成屋顶漏水.				
处理措施、意见、结果	发现问题已现场要求整改.				
协调内容或其他	王茂成王工 与胡景胡工 现场巡视.				
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		



由 扫描全能王 扫描创建