

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 10 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 6~14℃

工程名称: 江苏农垦五市十县200户光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 李埭乡、班庄镇 巡查李埭乡平顶屋面发现 施工现场使用的不锈钢 膨胀螺栓不符合要求,已 让施工单位更换。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="391 958 523 1003">施工单位</th><th data-bbox="523 958 1256 1003">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="391 1003 523 1357">江苏欣 信建设 工程有 限公司</td><td data-bbox="523 1003 1256 1357"> 1. 完成李埭乡7户安装, 分别是: 恰恰村张东洋、高埭村 徐敏远、高埭村邵二合、李大花、梅山村席云清、连江村 张金秋、张成龙 2. 完成班庄镇2户安装: 刘洪村刘成兴、石沟埠村 孟凡明。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏欣 信建设 工程有 限公司	1. 完成李埭乡7户安装, 分别是: 恰恰村张东洋、高埭村 徐敏远、高埭村邵二合、李大花、梅山村席云清、连江村 张金秋、张成龙 2. 完成班庄镇2户安装: 刘洪村刘成兴、石沟埠村 孟凡明。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏欣 信建设 工程有 限公司	1. 完成李埭乡7户安装, 分别是: 恰恰村张东洋、高埭村 徐敏远、高埭村邵二合、李大花、梅山村席云清、连江村 张金秋、张成龙 2. 完成班庄镇2户安装: 刘洪村刘成兴、石沟埠村 孟凡明。				
其 他 事 项	进度缓慢, 施工单位人员不足。				
本日现场监理人员	徐平				
记录人: 徐平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				