

监 理 日 志

工程名称: 计钢集团36MW炉内化炉

日期	2019年 5月 2日 星期 12	气候	晴	气温	18-28℃
监理人员动态:		6人			
施工方人员动态:		71施工员 11人			
施工机械动态:		15辆 古史车 1台, 工具 5件. 保存.			
施工部位进度情况	1. 处理B2材料吊板作业, 并清理板下作业面的夹具等物, 检查板下接地扁铁, 桥梁分板与板施工区域, 减少屋面雨水, 对于材料外包装及施工过程中产生的垃圾及时清理下屋面.				
检查发现的问题	2. 通刀物流月12日今天现场已安装接地扁铁大约7路. 地面设备基础钢前到场. 3. 屋面板(B21) 采用瓦除锈防腐. 手到后收. 板料, 夹具组装. 二车间B3施工段对点放线. 后分防护. 4. 地面设备基础. 1#开关站S1内基础挖土施工. 2#3#开关站S2内基础挖土施工. 4#开关站S4内基础挖土施工. 废土装车.				
处理措施、意见、结果	处理工作如下: 1. 参加计钢班前班后例会, 2. 编辑会议纪要关于现场后分检查记录, 并下发后分处理通知单. 3. 检查后分设备基础施工情况, 4. 检查屋面板. 处理屋面除锈防腐. 支架后农作业. 5. 后分板处理支架材料使用情况进行抽检. 符合设计. 6. 对后分板支架进行抽检. 发现问题要求施工单位自检, 整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘 辉		总监签阅	刘士发	

