

监 理 日 志

工程名称: 河南省新蔡县经济开发区污水处理厂

日期	2019年05月24日 星期五	气候	晴	气温	19℃ ~ 32℃
监理人员动态: 王成春 施工方人员动态: 24人 施工机械动态: 钻机		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1. 5#屋面进行夹芯板安装, 安装完 2. 3#厂房进行檩条安装, 安装完				
检查发现的问题	1. 接到通知, 今晚将出现大规模降雨, 雨量较大, 达到60~100毫米, 阴天。 2. 屋面彩钢瓦拆除后未进行防水处理。 3. 5#屋面夹芯板存在松动、缺失、平整、平整。				
处理措施、意见、结果	1. 已在朝监理单位报告要求, 对屋面材料、屋面防水进行加固, 对彩钢瓦进行防水处理, 做好防水处理。 2. 夹芯板存在的问题已要求施工单位整改, 并做好防水工作。				
协调内容或其他	提醒: 施工人员在施工过程中注意安全, 严禁高空作业。				
记录人	王成春	总监签阅	王成春		