

监 理 日 志

工程名称: 江苏浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电工程

日期	2019 年 7 月 11 日 星期 四	气候	晴	气温	26℃~32℃
监理人员动态:	王春、孙亚友		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	孙				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 7#屋面檩条加固. 为长11米钢 2. 6#屋面檩条加固为长 3. 5#屋面檩条加固 4. 设备基础开挖抹灰				
检查发现的问题	1. 7#屋面檩条加固未按规范施工. 2. 设备基础未找平且未做防水.				
处理措施、意见、结果	已要求施工方整改并做防水.				
协调内容或其他					
记录人	王春		总监签阅	孙	

