

监 理 日 志

工程名称 蚌埠海晏路3-5mm厚顶板防水工程

日期 2019年9月20日 星期五

气候

晴

气温

20~29

监理人员动态:

1人

材料进场, 取样见证, 合格情况

施工方人员动态:

项目经理 1人 技术负责人 1人

施工机械动态:

施工部位
施工进度情况

31# 32# 组件安装 0.1 m².
逆变器支架下料.

检查发现的问题

场区巡检, 发现问题: 组件包装纸箱
托盘放置凌乱.

处理措施

意见

结果

协调内容

其他事项

要求施工单位规范施工. 做到工完
料完场地清.

张望

总监签字

徐明生