

监 理 日 志

工程名称: 财丰电站3.5MW炉内式炉水发电项目

日期	2019年10月26日 星期六	气候	多云	气温	7-15℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员8人				
施工机械动态:	液压钳等1型				
施工进度情况	1. 30#汇流箱安装。 2. 18#炉墙砌筑。 3. 水幕区并网柜基础施工。				
检查发现的问题	场区巡检。水幕区并网柜基础不切筑旁站; 发现问题: 1. 30#汇流箱电缆转弯半径不符。2. 屋面地板未全部清理。				
处理措施、意见、结果	1. 已告知施工单位, 引起重视整改。 2. 要求对屋面地板全部清理。				
协调内容或其他					
记录人	张连忠	总监签阅	徐耀光		