

监 理 日 志

工程名称:三孝口大家居联盟产业园光伏发电项目一车间

日期	2019年4月23日星期二	气候	多云	气温	15-25°
监理人员动态:	施工现一切正常				
施工方人员动态:	施工现一切正常				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 7#屋面光伏区光伏组件安装 2. 11#屋面光伏区光伏组件 3. 11#屋面光伏穿丝				
检查发现的问题	4. 一、二次电气基础底脚螺栓 5. 7#屋面光伏区螺栓支架、檩条				
	监理项目部对施工现场进行日常巡视 1. 支架，线条穿丝中存在线条连接片个别螺栓未紧固完成 2. 条件穿丝过程中存在个别夹具未按型规定二平一弹				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求现场施工人员进行整改 1. 检查支架完成线条连接片，全部要按型规定完成 2. 要求施工人员按型规定必须二平一弹				
协调内容或其他	现场安全巡查，未发现重大安全隐患				
记录人	任远康	总监签阅	黄守国		



扫描全能王 创建