

监 理 日 志

工程名称 辰丰科技111MW白布衣光伏电站使用

日期 2019年4月18日 星期四 气候 晴 气温 17℃~30℃

监理人员动态: 1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 11人

施工机械动态: 搅拌机 1台

施工部位进度情况

1号塔架彩钢瓦屋面安装支架。
2号塔架水泥基础流水养护。
3号塔架修复有问题的水泥基础。

检查发现的问题

巡视检查发现, 1号塔架彩钢瓦屋面安装支架时, 个别夹具未紧固。

处理措施、意见、结果

现场告知施工单位, 已紧固完成。

协调内容或其他

巡视检查 1号塔架彩钢瓦屋面支架安装情况。
观测 2号塔架水泥基础强度, 复检 3号塔架修复完成的水泥基础。

记录人

李建明

总监签阅

陈耀生