

监 理 日 志

工程名称: 永新县110kV变电站

日期	2019年7月5日 星期五	气候	晴	气温	26℃~38℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工队3号塔连接接地线。 2. 施工队全日自修。				
检查发现的问题	自修发现1号塔个别压夹未紧固, 3号塔个别桥架不平, 3号塔接地线不平圆。				
处理措施、意见、结果	安排施工队整改				
协调内容或其他					
记录人	李建	总监签阅	徐耀生		