

监 理 日 志

工程名称:

新和世南州光能分布式光伏发电站

日期	2019年9月19日 星期五	气候	晴	气温	29℃/30℃
监理单位动态:	唐剑		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工部位、进度情况	1. 组件串并联、安装 2. MC4接头制作				
检查发现的问题	1. 组件安装有部分不符合规范要求 2. MC4接头制作有部分不牢固 3. 屋面有施工垃圾未及时清理				
处理措施、意见、结果	1. 要求将组件安装不符合规范要求的重新安装 2. 将屋面垃圾每天下班前及时清理 3. 将不牢固的MC4接头重新制作				
协调内容或其他					
记录人	唐剑		总监签阅	徐耀东	