

监 理 日 志

工程名称: 弘头市杭泰金明和1534W分布式光伏发电项目.

日期	2019 年 5 月 27 日 星期 一	气候	中雨	气温	25-29℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	机械 2 项 设备运转正常				
施工部位、进度、情况	C厂房北侧围拦防护完成 D厂房瓦流箱桥架制作完成, 整改漏水部位和凹陷部位。				
检查发现的问题	1、上午9时开始下雨, 参加协调屋面漏水会议。 2、巡检发现整改漏水人员未使用三宝施工..				
处理措施、意见、结果	责令施工人员配戴安全帽, 使用安全带。下安全罚款单1份..				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发.	