

监 理 日 志

工程名称: 沁阳市金塔153MW炉内式发电项目

日期	2019年7月12日 星期五	气候	阴	气温	27-32℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	施工机械及设备运转正常				
施工部位进度情况	DEC厂房消缺, 厂房水管安装, 加固材料加工制作。 逆变器厂家来人维修, 未完成				
检查发现的问题	1、巡检发现加固材料制作焊缝高度6mm不够。				
处理措施、意见、结果	1、要求施工单位焊接缝高度达到设计要求, 并把此情况汇报业主。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		