


监 理 日 志

工程名称: 弘美新能源金州转机153MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月23日 星期三	气候	晴	气温	26-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态: 施工机械及设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	吊装后补格栅板完成, C厂房北侧、D厂房格栅板安装消缺开始。				
检查 发现 的 问题	巡检发现问题有个别加固杆防腐损坏。				
处理 措施 、 意见 、 结果	通过信息通知施工单位安排人员消缺。 下发关于高湿、台风、暴雨预防工作联系单。				
协调 内容 或 其他					
记录人			总监签阅	刘士发	