

# 监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金明精机153MW炉内式光伏发电项目

|                     |                              |                 |     |    |        |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期                  | 2019年8月2日 星期五                | 气候              | 中雨  | 气温 | 25-29℃ |
| 监理人员动态: 1人          |                              | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态: 3人         |                              |                 |     |    |        |
| 施工机械动态: 施工机具设备运转正常。 |                              |                 |     |    |        |
| 施工部位、进度情况           | 上午暂无人施工, 下午C厂房新屋顶刷漆防腐消缺。     |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题             | 巡检施工现场消缺情况, A厂房水管连接渗水处消缺未完成。 |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果          | 通知施工单位管理人员安排消缺。              |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他             | 整理监理资料第二册完成, 电子档监理资料移送业主。    |                 |     |    |        |
| 记录人                 | 黎建光                          | 总监签阅            | 刘士发 |    |        |

