

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 07 日

天 气: 阴转中雨

星期: 三

气 温: 22/14°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 2# 3# 4# 5# 10# 风机位巡视检查。 1# 风机位 400V 电压异常, 经检查 3# 风机位, 由于雨后天面湿滑, 全转需要 3 分钟左右才能顺利启动 3# 风机位。监理人员全程跟踪检查。 4# 风机位 基础土方回填。监理人员要求施工单位分层回填, 确保各层均用进行下一层的回填工作。 审核 35kV 集电线路施工过程资料。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 824 411 880">施工单位</th><th data-bbox="411 824 1407 880">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 880 411 1480"> 中州建设 有限公司 </td><td data-bbox="411 880 1407 1480"> 400V 电压异常由 1# 风机位 经检查 3# 风机位。 施工人员 10 名。吊车 3 辆。板车 1 辆。吊车 1 辆。 4# 风机位 基础土方回填 挖机 1 台。 10# 风机位 平气不备型。挖机 1 台。 10#-11# 风机位 需需接电形 网孔形接 施工人员 5 名。电焊机 1 台。发电机 1 台。 小雨断断续续时大时小。其他部位没有施工。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司	400V 电压异常由 1# 风机位 经检查 3# 风机位。 施工人员 10 名。吊车 3 辆。板车 1 辆。吊车 1 辆。 4# 风机位 基础土方回填 挖机 1 台。 10# 风机位 平气不备型。挖机 1 台。 10#-11# 风机位 需需接电形 网孔形接 施工人员 5 名。电焊机 1 台。发电机 1 台。 小雨断断续续时大时小。其他部位没有施工。
施工单位	施工内容及进度				
中州建设 有限公司	400V 电压异常由 1# 风机位 经检查 3# 风机位。 施工人员 10 名。吊车 3 辆。板车 1 辆。吊车 1 辆。 4# 风机位 基础土方回填 挖机 1 台。 10# 风机位 平气不备型。挖机 1 台。 10#-11# 风机位 需需接电形 网孔形接 施工人员 5 名。电焊机 1 台。发电机 1 台。 小雨断断续续时大时小。其他部位没有施工。				
其 他 事 项	第 16 套叶片没有到场。550V 电压异常在 2# 风机位用器。 5#-18# 风机位已经并网发电。湘电厂家没有组织正式的竣工验收。 5#-4#-5#-2#-1#。集电线路施工缓慢。				
本日现场监理人员	廖福祥 许福松 李运明 高帆平				
记录人	高帆平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐楷生				



扫描全能王 创建