

监理日志

日期: 2021年7月2日

天 气: 阴雨

星期: 五

气 温: 23/17°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	1号机组内风流滑，导致无法到达3#机位。监理人员随3#机位检查工作，要求施工人员在塔筒内侧防腐漆做良好防护工作，预防在潮湿的车间产生中毒现象。 4#机位进场道路积水过深，进行钢板铺设，确保不影响顺利进入机位。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中州建设有限公司	2#机塔筒内侧基础环防腐，防水作业。 施工人员4名。 监理人员1名。 发动机1台。 对风机平台水道保养工作，撤除罩子。施工人员3名。 其它机位无人施工。
其他事项	8#机位平台撤罩子，不能确保能够长出来，方法不正确。	
本日现场监理人员	李海平、许青松、陈庆平	
记录人	陈庆平	
	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈庆平	



扫描全能王 创建