2019年12月14日 星期: 六 天气: 白天: 夜间: 附

气温: 最高 ∤ ℃ 最低 /s ℃

- 工程施工情况:

1. 工程进度情况。

煤菜车间屋顶组件灾策、电缆桥架灾装、组件支架煤栓紧围、失能及帽建设;预制构件,成品车棚钢结构油漆施工,组供完装,逆交器接线施工,组装车间早装组件施工。

- 二、工程安全质量循环及存在问题、处理情况:
- 1.安全的明明识: 巡查成品本棚组件安装施工人员安全情况,巡查屋顶施工人 竞组件吊装施工安全维护情况
- 检查成品并拥握什定装,进变器 接线, 检查 辉装年间屋顶 交装情况
- 2. 作在问题及处理情况: 检查/#装车问屋顶组件支架 課 程露出面少于 95mm 积极变求 文明教以至 体企要求。

三、上级指示执行情况。

四、工程协调情况。

九. 其他

1986、卫文场 #18人保险上













