

2019年7月3日
星期：三

天气：白天：多云
夜间：多云

气温：最高 29 °C
最低 22 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- ① 西车棚基础地面切割
- ② 基础钢筋网片制作

2. 承包商动态： 管理人员 1 人，施工队 1 人，地面切割机 1 台，钢筋切割机 1 台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- ① 检查施工队劳保用品穿戴符合下区要求
- ② 地面切割机有防护罩，钢筋网片制作区有安全围挡和序棚，钢筋切割机及汽油发电机配有灭火器

2. 质量监理情况：

- ① 基础钢筋网片实测网片长度，网眼尺寸与图纸设计要求一致。
- ② 地面切割处均按宽放线位置切割，发现一处切割线弯曲，按我方要求

3. 存在问题及处理情况：

发现一处地面切割处切割线弯曲，已作修正。

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工队、机械基本满足施工进度，计划要求

五、其他

- ① 前期资料制作 PDF 文件，上传监理云


填写人： 韩文庆

审核人： 徐巍生



相关照片

地面切割



钢筋网片制作区域



钢筋网片制作



钢筋切割机旁边配有灭火器



汽油发电机旁边配有灭火器



地面切割线弯曲已修复

