

监 理 日 志

2019年10月23日

天气: 晴

气温: 最高 26 °C

星期: 三

最低 16 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 电缆沟、电缆井队 管理人员: 2人

面粉公司镀锌钢管焊接, 电缆井砌筑

巡视面粉公司电缆沟开挖情况, 平整宽度、深度
检查焊接钢管是否薄焊, 是否除焊渣, 是否自喷漆
防腐防锈漆