

# 监 理 日 记

日期: 2019. 7. 20

天气: 晴

星期: 六

气温: 20-22℃

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

|                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 早上 8:30 到现场巡视.</li> <li>2. 发现有工人未佩戴安全帽, 现场已叫责令整改.</li> <li>3. 抽查到场支架合格证、出场检验报告及镀锌层厚度.</li> <li>4. 抽查螺栓扭矩垂直度.</li> <li>5. 监理资料整理.</li> </ol> |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 螺旋桩施工</li> <li>2. 支架到货卸车, (全部已到货).</li> </ol> <p>施工人员: 6人<br/>管理人员: 2人.<br/>机械: 打桩机2台 50装载机一台.</p>                                          |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                                                                                                       |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>南玉荣</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>记录人: 南玉荣</p>                        |                                                                                                                                                                                       |



扫描全能王 创建