

监 理 日 志

工程名称: 额尔达新源 9.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月21日	星期	三	气候	阴	气温	23℃~28℃
监理人员动态:	1人			材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	7人						
施工机械动态:	无						
施工部位 施工进度 情况	1. 施工人员1号屋面拉线疏通安装。 2. 施工人员桥梁安装。						
检查发现的 问题	经巡视检查发现一节桥梁有锈点。						
处理措施· 意见· 结果	现场告知, 做防锈处理, 重新安装。						
协调内 容或 其他							
记录人	宋建明			总监签阅		徐耀主	