

监 理 日 志

工程名称：新疆达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW

日期	2019年8月19日星期六	气候	多云	气温	24℃~30℃				
监理人员动态	1人	材料进场，取样见证，合格情况：							
施工方人员动态	13人	材料进场							
施工机械动态	无	检查情况及建议							
施工部位进度情况	1. 施工人员 13 屋面北侧安装拉伸通道，完成全部完成。 2. 施工人员 13 屋面北侧安装螺栓，完成北侧约 90%。 3. 施工人员 13 屋面南侧安装拉伸通道，完成南侧约 30%。 4. 施工人员 13 屋面南侧拉伸通道和桥梁夹具安装。 5. 加固材料进场，施工人员切割，保持打磨。								
检查发现的问题	巡视检查发现施工人员切割，打磨加固材料时未戴护目镜，木凳反光背心。								
处理措施·意见·结果	下达联系单一份，要求整改。								
协调内容或其他									
记录人	李建川	总监签阅	朱耀生						