

监 理 日 志

日期: 2019年10月28日

天气: 阴转晴

星期: 二

温度: -5℃-6℃

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 跟随业主到四标段上碌碡沟电站检查电站施工质量, 发现个别檩条锈蚀、个别方阵不平整已要求施工方整改; 2. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 三道沟焊接地扁铁; 二标段今日工作: 朝阳村安装背拉筋、围栏, 打对穿螺栓; 三标段今日工作: 下耗沁回填电缆沟, 小西湾、赵侏沟安装围栏; 四标段今日工作: 大南营安装围栏、消缺、自检, 上车牛沟消缺、自检; 五标段今日工作: 三间房整改接地, 半坝整改消缺。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军、赵向平	
记 录 人: 赵 向 平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发	