

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 29 日

星期: 二

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: -4°C - 12°C

监 理 工 作 情 况	1. 跟随业主到二标段朝阳村、界墙电站检查电站施工质量, 发现个别檩条切面不合格、个别方阵不平整, 已要求施工方整改; 2. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		二标段今日工作: 朝阳村安装背拉筋、围栏, 打对穿螺栓; 三标段今日工作: 小西湾、赵侏沟安装围栏; 五标段今日工作: 三间房整改接地, 半坝整改消缺。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		责振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发