

监理日志

工程名称: 惠州60MW光伏发电项目.

日期	2019年12月4日 星期三	气候	晴	气温	10~20℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1.金江市(以4包黑)直拉电缆986根(保11.9576)			
施工方人员动态:	管理人员:12人 施工人员165人				
施工机械动态:	三台搅拌机、两台装载机、三台发电机、一个振捣泵。				
施工部位进度情况	1.升压站:综合楼二号楼面、圈梁、框架柱钢筋绑扎孔;电气预埋管敷设;交接油池四周砌石砌墙;国隔底板钢筋绑扎孔;箱变柜钢筋绑扎孔浇筑;接地变导体;一次预制舱内外防水室内底板油漆施 2.完成:二次舱内隔柜就位固定。 2.20MW光伏区5#、6#区域网接地扁铁焊接,防腐;1#区域箱变建设;2#区域汇流箱建设;9#区域箱变和汇流箱建设。5#一根(圆钢或30方管)、镀锌铁(或铁)管铺设;4#、5#汇流箱经箱变至箱变侧敷设及,以4直拉电缆并排。 3.40MW光伏区21#区域箱变和汇流箱建设。3#区域30根管(圆钢或30方管),2#区域箱变和汇流箱不架。				
监理今日工作内容	1.检查综合楼二号楼面、圈梁、框架柱钢筋绑扎孔电气预埋管情况,不检查国隔底板建设,底板钢筋绑扎孔、电气钢筋绑扎孔不符合;对国隔国隔底板钢筋进行验收,对二次舱内隔柜就位固定进行检查。 2.对20MW光伏区5#、6#区域网接地扁铁焊接防腐、1#区域箱变建设、2#区域汇流箱建设、4#、5#汇流箱至箱变侧敷设直拉电缆敷设、敷设、以4直拉电缆并排进行检查,合格后设计签字,9#区域箱变和汇流箱、箱变和汇流箱的验收。 3.对40MW光伏区21#区域箱变和汇流箱(成杆)拆模及浇筑情况进行检查,拆模后基础出现开裂及。				
处理措施、意见、结果	1.针对综合楼二号楼面圈梁、框架柱钢筋绑扎孔、电气预埋管情况,要求施工人员进行加固补强处理。确保施工限制对国隔造成,底板钢筋绑扎孔情况(不符合)还要求施工人员进行整改,符合要证;对国隔底板钢筋该处进行旁站,要求使用可靠系锚固。以上也现场向业主对二次舱内隔柜就位情况要求施工人员进行加固固定位置。 2.针对20MW光伏区9#区域箱变和汇流箱建设情况,发现浇筑过程中振捣不到位,要求初布整改保证质量。 3.对40MW光伏区21#区域箱变和汇流箱(成杆)拆模及浇筑情况,拆模后基础出现开裂及,要求初布整改,保证施工质量,浇筑时要求使用可靠系锚固,保证施工质量。				
协调内容或其他					
记录人	2/14	总监签阅	曹思品		