

# 监理日志

工程名称: 雷州60MW光伏发电项目

日期	2020年03月09日星期一	气候	晴	气温	18-30°C			
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:						
施工方人员动态:	管理人员8人；施工人员70人。	1. C35混凝土进场20方。						
施工机械动态:	两台装载机一台推土机，十五台地磅称重。 两台发电机。							
施工部位进度情况	1. 支架底座25组，组件安装15组。 2. 40MW光伏区40个支架上部横梁完成6个；下部连接件完成16个（累计完成80%） 下部1100个。 3. 开压站深二孔塔基和卫沉井防水整改尾声。							
监理今日工作内容	1. 检查防风沙，组件安装质量及防雷接地情况 2. 检查40MW光伏区40个支架上部横梁进行旁站。 3. 监理不检查部件的支架有腐蚀现象（雪花剥蚀）。							
处理措施、意见、结果	1. 针对40MW光伏区40个支架上部横梁进行旁站，个别有不垂直（偏差较大），已要求施工队砸掉，重新浇筑。 2. 针对部件的支架有腐蚀现象（雪花剥蚀），已要求施工单位更换支架。拿出合理解决方案，监理单片单具有监理通知单-007。							
协调内容或其他								
记录人	王万利	总监签阅	王卫国					



扫描全能王 创建