

监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏发电项目

日期	2020年3月13日 星期五	气候	晴	气温	21-29℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管棚人员8人; 施工人员78人	1. C25混凝土进场18方.			
施工机械动态:	双筒装载机一台, 一台挖机, 加把电锯, 两台发电机, 一条振动棒	2. 萍溪桥螺纹钢16mm进场22.7吨; 螺纹钢14mm进场8.24吨.			
施工部位进度情况	1. 9区安装组件跨接线导线。 2. 21区安装光伏支架18组; 20区补4区补区3架材料。 3. 15区浇筑桥桩上段: 130个, 下段: 30个, 以及基础支架安装, 拆模; 17区钻孔220个 40mm 桥桩				
监理今日工作内容	1. 监理对进场的钢筋材料按图纸要求进行抽检, 符合设计要求。 2. 对15区浇筑桥桩上段, 下段 浇筑进行旁站, 对17区浇筑桥桩钻孔进行检查。 3. 监理对施工现状进行巡视, 发现部分工人不戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 针对施工现状部分工人不戴安全帽问题, 已口头教育, 现场整改。 2. 萍溪桥施工现状基础钢筋外露不符合要求板振动不到位, 要求施工管理人员严格按照图纸要求进行施工。整改完成后才能进行混凝土浇筑, 浇筑整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	李卫忠	总监签阅	李卫忠		



扫描全能王 创建