

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 04 日 星期四		气候	多云	气温	27-30℃
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管带员 8人, 施工员					
施工机械动态:	挖机 1台, 装载机 2台, 发电机 1台, 电焊机 1台					
施工部位进度情况	1. 对管带机机面修补. 2. 19区环网柜地沟开挖, 扁铁焊接, 防腐, 组体接加线连接. 3. 20区-21区围栏施工.					
监理今日工作内容	1. 对环网柜地沟施工, 组体连接线检查. 2. 对围栏施工检查. 3. 对管带机整取精瓷检查.					
处理措施、意见、结果	1. 巡视在巡视过程中发现, 管带机扁铁刮黄绿漆时, 扁铁外露部分, 未涂刷, 不符合要求, 已要求对不符合要求的进行了整改.					
协调内容 或其他						
记录人	李洪		总监签阅	刘士发		

