

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 18 日 星期五	气候	晴	气温	18℃-27℃
监理人员动态:	1人		材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工部位 施工进度 情况	1. 6# 彩钢瓦屋顶 1x4 光伏组件 2. 6# 彩钢瓦屋顶 1x4 光伏支架				
检查发现的 问题	发现有个别角钢有生锈现象				
处理措施、 意见、结果	要求将有生锈的角钢除锈,并涂防腐油漆。				
协调内容 或其他					
记录人	唐金		总监签阅	徐耀东	

