

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 3 日 星期三	气候	晴	气温	19℃-23℃
监理人员动态:		材料进场、见证取样、合格情况: 并网拒到货			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 电缆敷设、穿管 2. 并网拒到货、就位				
检查发现的问题	1. 电缆穿管内有杂物未清理 2. 到货周围未设置警示带				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位将杂物清理后敷设电缆 2. 到货时周围必须设置警示带				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

