

组

工程名称: 日期

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿8MW斜式光伏项目

日期	2019 年 11 月 21 日 星期 四	气候	多云	气温	16-17℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: /		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位	① 管工车间支架搭接处整改 ② 透风通道支架安装 ③ 桥架支架安装 ④ 逆变器支架制作				
检查发现的问题	① 桥架支架与图纸不符(尺寸) ② 逆变器支架角铁切割面未做防腐处理 ③ 施工人员在屋面抽烟				
处理措施、意见、结果	① 要求总包单位立即整改 ② 支架切割面做防腐处理 ③ 罚款500元(总包单位)				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬	总监签阅			



扫描全能王 创建