

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿光伏项目

日期	2019 年 12 月 17 日 星期二	气候	阴转雨	气温	5℃~11℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	/				
施工部位 进度 情况	① 铁舢屋顶光伏组件完成(9%) ② 管工车间电缆和桥架的铺设和整改(7%) ③ 基础设施, 浇筑构造柱				
检查发现的问题	① 基础设施中的构造柱里面的箍筋间距不符图纸要求。				
处理措施、意见、结果	要求现场施工人员进行调整间距				
协调内容或其他	无				
记录人	邵浩杰	总监签阅			



扫描全能王 创建