

监 理 日 志

工程名称: 海南象屿8MW分布式光伏发电项目

日期: 2019年12月2日 星期 一 气候: 晴 气温: -1℃~9℃

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 2人

施工方人员动态: 21人

施工机械动态: /

施工
部位
进度
情况

- ① 船体车间支架清洗50%. 支架搭接整改完成80%.
- ② 分段车间支架搭接处整改完成45%.
- ③ 船体车间逆变器支架制作完成60%.

检查发
现的问
题

巡视施工现场, 升压站基石出圈梁钢筋绑扎间距过大跟
图纸不符, 船体逆变器基石外观质量特差, 预埋件标高与图纸
不符.

处理措
施、意
见、结
果

要求总包单位按图整改, 外表需抹灰处理.

协调内
容或其
他

无

记录人

李明

总监签阅



扫描全能王 创建